



Cd. Juárez, Chihuahua, a 26 de febrero del 2024

**Daniel González García**  
**Director de Obras Públicas**  
**PRESENTE. –**

**C.C.P Consejo Consultivo de Participación  
Ciudadana del municipio de Juárez**

Por medio de la presente, las y los vecinos de la zona Infonavit Frontera Nueva solicitan la intervención de la dependencia a su cargo para realizar una supervisión de obra urgente de la calle Valle de las Peñas la cual actualmente se está rehabilitando a través de presupuesto participativo con la clave de obra **OP-191-2023**.

La obra está por concluir y a través de la supervisión por parte de red de vecinos fue posible identificar lo siguiente:

- Escombros al fondo de la primer cámara del pozo de absorción (recien construido) producto de los trabajos y material sobrante del sello negro colocado en la sección ubicada entre las calles Pemex y Libramiento Regional, lo cual puede afectar la eficiencia de este sistema de infraestructura gris.
- Escombros también en un par de registros existentes justo en el inicio de la calle Campesinos
- El material del sistema de sello está suelto en las uniones con las guarniciones y no tiene una correcta adherencia
- Y un desorden general a lo largo de las banquetas de la calle Valle de las Peñas que requiere una limpieza inmediata.

Esta situación genera cuestionamientos del Comité Ciudadano de Vigilancia de Obra conformado por vecinas y vecinos de la calle, respecto a los procesos de obra señalados en el catálogo de conceptos, por lo que se considera pertinente solicitar una reunión en la que se encuentren presentes la comunidad, el supervisor de obra de la dependencia a su cargo, y el

contratista responsable de la obra, esto con la finalidad de que se corrija este detalle cuanto antes.

Lo anterior en apego a nuestro derecho de participación, el cual buscamos ejercer para garantizar la calidad de una obra que hemos buscado durante muchos años, y que estamos seguros, que, de realizarse de la manera correcta, beneficiará ampliamente a nuestra comunidad.

Adjunto al documento se anexa el mapa con la ubicación y fotografías de las irregularidades identificadas.

Agradecemos la atención que se sirvan prestar al presente, y quedamos en espera de su pronta respuesta por esta misma vía.

**ATENTAMENTE.**

**Ever Talamantes Rivera**  
Vecino de la colonia e integrante del Comité Ciudadano de Vigilancia de Obra  
656 459 2322

**Claudia Luz Arreola Pérez**  
Coordinadora Participación Ciudadana de Red de Vecinos





